

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DEL AYTO Y SUS OAAA.

LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN DE CITAM-UPM DETECTAN Y TRASLADAN AL COMITÉ LAS SIGUIENTES DEFICIENCIAS EN DEPENDENCIAS DE POLICÍA MUNICIPAL:

UID. PUENTE VALLECAS

En febrero de 2017 Delegados de Prevención de CITAM-UPM han detectado unas condiciones de trabajo inadecuadas susceptibles de afectar a la seguridad y salud de los trabajadores, las cuales se detallan a continuación:

1. La doble puerta que separa el vestuario del aparcamiento, no cierra. Ha sido arreglada en varias ocasiones, no solucionando el problema.

Dado que no había incidencia abierta, se abre incidencia con fecha 2 de marzo y número 17478 estando a la espera de su reparación.

2. Tanto en la garita de la entrada como en la oficina general y en el despacho de OAC, se observa el cableado de los equipos informáticos sueltos, sin embriar y cruzan por el suelo en zonas de paso, pudiendo provocar caídas y golpes contra objetos.

No existía incidencia abierta al respecto por lo que la empresa que realiza las labores de mantenimiento desconocía la misma; se abre el día 1 de marzo para se realice su reparación.

3. En la oficina se usa gran cantidad de enchufes intermedios que conectan diferentes aparatos a una misma clavija de la red eléctrica, pudiendo producir un sobrecalentamiento y posibilitar un incendio.

Dado que la problemática pudiera derivarse por la conexión de diversos aparatos (tipo calefactor) cuando la unidad tuvo problemas con el sistema de calefacción, y en la actualidad está solucionado, se darán instrucciones para no sobrecargar las líneas con este u otro tipo de aparatos similares.

4. En los vestuarios femeninos y masculinos hay piezas del alicatado desprendidas. Las duchas del baño femenino están obstruidas desprendiendo mal olor, se ha reparado recientemente pero sigue desprendiendo fuerte olor.

Se han sustituido las piezas de alicatado desprendidas.

Referente a los olores, se ha realizado un tratamiento bactericida contra el mal olor, realizándose también un estudio a la red de saneamiento mediante cámaras para comprobar su estado y si hay atrancos, estando a la espera del resultado.

5. Las ventanas de los vestuarios no cierran adecuadamente quedando semi abiertas.

No existía incidencia al respecto, se realiza la apertura de la misma el día 2 de marzo con número 17479

UID. MONCLOA

1. Las puertas que separan el vestuario masculino están rotas faltando las hojas de cristal.

Aprobado el expediente del seguro, se está a la espera que a la empresa le distribuyan la hoja de cristal para que vaya a ponerla. De la otra hoja se está a la espera que la unidad de parte al seguro puesto que se rompieron al parecer el diferentes días.

2. Al baño masculino le falta gran parte del alicatado y hay manchas de humedad, y los desagües de las duchas están obstruidos produciendo estancamiento de agua.

Se está estudiando la reforma de las zonas húmedas.

3. Se solicita agua embotellada para uso de los trabajadores de esta dependencia.

Desde el mes de febrero dispone la unidad de agua embotellada y dispensador para la misma.

UID ARGANZUELA

Climatización

1. Se produce incomodidad o malestar térmico en varias dependencias de dicha unidad:

Oficinas generales planta baja, teniendo que corregir la proyección directa del chorro de aire que cae directamente sobre los trabajadores, con cartones para evitar incomodidad.

Se está estudiando la manera de corregirlos para regular el caudal de salida de aire de los difusores.

En los puestos de recepción de planta baja, el termostato no funciona, ocasionando grandes cambios de temperatura en el lugar.

La empresa mantenedora de las instalaciones es conocedora de la avería, está esperando le llegue las

14/03/2017

UPM ACCION SINDICAL

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DEL AYTO Y SUS OAAA.

LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN DE CITAM-UPM DETECTAN Y TRASLADAN AL COMITÉ LAS SIGUIENTES DEFICIENCIAS EN DEPENDENCIAS DE POLICÍA MUNICIPAL:

UID. PUENTE VALLECAS

En febrero de 2017 Delegados de Prevención de CITAM-UPM han detectado unas condiciones de trabajo inadecuadas susceptibles de afectar a la seguridad y salud de los trabajadores, las cuales se detallan a continuación:

1. La doble puerta que separa el vestuario del aparcamiento, no cierra. Ha sido arreglada en varias ocasiones, no solucionando el problema.

Dado que no había incidencia abierta, se abre incidencia con fecha 2 de marzo y número 17478 estando a la espera de su reparación.

2. Tanto en la garita de la entrada como en la oficina general y en el despacho de OAC, se observa el cableado de los equipos informáticos sueltos, sin embriar y cruzan por el suelo en zonas de paso, pudiendo provocar caídas y golpes contra objetos.

No existía incidencia abierta al respecto por lo que la empresa que realiza las labores de mantenimiento desconocía la misma; se abre el día 1 de marzo para se realice su reparación.

3. En la oficina se usa gran cantidad de enchufes intermedios que conectan diferentes aparatos a una misma clavija de la red eléctrica, pudiendo producir un sobrecalentamiento y posibilitar un incendio.

Dado que la problemática pudiera derivarse por la conexión de diversos aparatos (tipo calefactor) cuando la unidad tuvo problemas con el sistema de calefacción, y en la actualidad está solucionado, se darán instrucciones para no sobrecargar las líneas con éste u otro tipo de aparatos similares.

4. En los vestuarios femeninos y masculinos hay piezas del alicatado desprendidas. Las duchas del baño femenino están obstruidas desprendiendo mal olor, se ha reparado recientemente pero sigue desprendiendo fuerte olor.

Se han sustituido las piezas de alicatado desprendidas.

Referente a los olores, se ha realizado un tratamiento bactericida contra el mal olor, realizándose también un estudio a la red de saneamiento mediante cámaras para comprobar su estado y si hay atrancos, estando a la espera del resultado.

5. Las ventanas de los vestuarios no cierran adecuadamente quedando semi abiertas.

No existía incidencia al respecto, se realiza la apertura de la misma el día 2 de marzo con número 17479

UID. MONCLOA

1. Las puertas que separan el vestuario masculino están rotas faltando las hojas de cristal.

Aprobado el expediente del seguro, se está a la espera que a la empresa le distribuyan la hoja de cristal para que vaya a ponerla. De la otra hoja se está a la espera que la unidad de parte al seguro puesto que se rompieron al parecer el diferentes días.

2. Al baño masculino le falta gran parte del alicatado y hay manchas de humedad, y los desagües de las duchas están obstruidos produciendo estancamiento de agua.

Se está estudiando la reforma de las zonas húmedas.

3. Se solicita agua embotellada para uso de los trabajadores de esta dependencia.

Desde el mes de febrero dispone la unidad de agua embotellada y dispensador para la misma.

UID ARGANZUELA

Climatización

1. Se produce incomodidad o malestar térmico en varias dependencias de dicha unidad:

Oficinas generales planta baja, teniendo que corregir la proyección directa del chorro de aire que cae directamente sobre los trabajadores, con cartones para evitar incomodidad.

Se está estudiando la manera de corregirlos para regular el caudal de salida de aire de los difusores.

En los puestos de recepción de planta baja, el termostato no funciona, ocasionando grandes cambios de temperatura en el lugar.

La empresa mantenedora de las instalaciones es conocedora de la avería, está esperando le llegue las

14/03/2017

UPM ACCION SINDICAL

piezas para poder repararlo. Número de incidencia 16491.

Iluminación

1. Gran cantidad de bombillas fundidas y falta de iluminación en recepción donde se lleva el control escrito de las personas y pasillos de ambas plantas.

Incidencia solucionada y cerrada el día 18 de enero de 2017.

UNIDAD DE PROTECCION Y ATENCIÓN A LA FAMILIA.

Climatización

1. En todas las salas de dicha unidad, la climatización es nula desde hace ya mas de 4 años, se produce incomodidad y malestar térmico, teniendo que corregir la proyección directa del chorro de aire que cae directamente sobre los trabajadores, con cartones para evitar incomodidad.

Se está estudiando la manera de corregirlos para regular el caudal de salida de aire de los difusores.

2. Las dependencias de las oficinas carecen de ventanas ni puertas al exterior, haciéndose imposible la renovación del aire.

La Unidad dispone de renovación de aire forzada, realizando su función correctamente.

UID MORATALAZ

En la planta calle de acceso a la unidad se encuentra;

1. Sala de emisora;

Todas las ventanas que dan al exterior son muy viejas carecen de hermeticidad, los cierres están todos rotos y no hay aislamiento térmico. Aun teniendo sistema de calefacción los trabajadores que ahí prestan su servicio completo en los tres turnos (mañana tarde y noche), tienen que apañarse con calefactores propios en invierno y ventiladores en verano, para poder hacer llevadera la jornada laboral.

En cuanto a las ventanas, la empresa mantenedora está al corriente de la problemática, teniendo el número de incidencia 17081, se nos manifiesta que lo solucionará a la mayor brevedad.

DE FORMA GENERICA EN TODAS LAS UNIDADES DE POLICIA MUNICIPAL.

SE TRASLADA AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD:

LA FALTA DE TAQUILLAS, LA FALTA DE TAMAÑO DE LAS MISMAS, EL MATERIAL FACILITADO NO ES POSIBLE MANTENERLO DENTRO DE ELLAS NI DIFERENCIARLO CON LA ROPA DE CALLE.

2. Vestuario masculino:

Una de las duchas lleva inutilizada más un año sin darle solución a la avería estando precintada de mala manera, pudiendo provocar accidentes laborales de los trabajadores por las constantes fugas de agua.

Con fecha 2 de marzo de 2017 puestos en contacto con la unidad nos manifiesta que ya está reparada, incidencia dada como finalizada en la aplicación el día 21 de noviembre.

UNIDAD ESPECIAL DE TRÁFICO (AV. PLANETARIO)

1. La garita de la entrada de la unidad por la Av. Planetario carece de aire acondicionado, siendo imposible tanto en invierno como en verano prestar servicio de vigilancia desde el interior, no permitiendo garantizar una adecuada temperatura de confort.

2. En la oficina se observa un afinamiento se puestos de trabajo en ocasiones hasta 12 personas con espacio reducido, por lo que el nivel de ruido y confort térmico no son los adecuados.

Está pendiente una remodelación integral de la unidad aprobada por Patrimonio. Aún así respecto al punto 1 no existe incidencia, caso de necesidad, solicitar unidad portátil.

CARABANCHEL

1. Existe gran cantidad de cableado suelto y/o sin embreadado en la sala de la emisora suponiendo riesgo de contactos eléctricos para los trabajadores.

Solucionada.

FUENCARRAL

CLIMATIZACION.

Desde hace más de seis meses viene estando totalmente roto y en malas condiciones, el ventanal del cuarto de área de descanso y comedor de la unidad, hace unas semanas llegando a caerse el ventanal entero al interior de la misma, motivado por el viento que hacía en el exterior, no ocasionando graves lesiones a ningún trabajador, por no encontrarse debajo en ese preciso momento; sí provocó desperfectos en el mobiliarios que allí se encontraba, teniendo que resguardarse de las condiciones climatológicas tapando dichos desperfectos con cartones y maderas.

La unidad no había dado parte al seguro, por lo que no se podía llevar a cabo la reparación.

14/03/2017

UPM ACCION SINDICAL

piezas para poder repararlo. Número de incidencia 16491.

Iluminación

1. Gran cantidad de bombillas fundidas y falta de iluminación en recepción donde se lleva el control escrito de las personas y pasillos de ambas plantas.

Incidencia solucionada y cerrada el día 18 de enero de 2017.

UNIDAD DE PROTECCION Y ATENCIÓN A LA FAMILIA.

Climatización

1. En todas las salas de dicha unidad, la climatización es nula desde hace ya más de 4 años, se produce incomodidad y malestar térmico, teniendo que corregir la proyección directa del chorro de aire que cae directamente sobre los trabajadores, con cartones para evitar incomodidad.

Se está estudiando la manera de corregirlos para regular el caudal de salida de aire de los difusores.

2. Las dependencias de las oficinas carecen de ventanas ni puertas al exterior, haciéndose imposible la renovación del aire.

La Unidad dispone de renovación de aire forzada, realizando su función correctamente.

UID MORATALAZ

En la planta calle de acceso a la unidad se encuentra;

1. Sala de emisora;

Todas las ventanas que dan al exterior son muy viejas carecen de hermeticidad, los cierres están todos rotos y no hay aislamiento térmico. Aun teniendo sistema de calefacción los trabajadores que ahí prestan su servicio completo en los tres turnos (mañana tarde y noche), tienen que apañarse con calefactores propios en invierno y ventiladores en verano, para poder hacer llevadera la jornada laboral.

En cuanto a las ventanas, la empresa mantenedora está al corriente de la problemática, teniendo el número de incidencia 17081, se nos manifiesta que lo solucionará a la mayor brevedad.

DE FORMA GENERICA EN TODAS LAS UNIDADES DE POLICIA MUNICIPAL.

SE TRASLADA AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD:

LA FALTA DE TAQUILLAS, LA FALTA DE TAMAÑO DE LAS MISMAS, EL MATERIAL FACILITADO NO ES POSIBLE MANTENERLO DENTRO DE ELLAS NI DIFERENCIARLO CON LA ROPA DE CALLE.

2. Vestuario masculino:

Una de las duchas lleva inutilizada más un año sin darle solución a la avería estando precintada de mala manera, pudiendo provocar accidentes laborales de los trabajadores por las constantes fugas de agua.

Con fecha 2 de marzo de 2017 puestos en contacto con la unidad nos manifiesta que ya está reparada, incidencia dada como finalizada en la aplicación el día 21 de noviembre.

UNIDAD ESPECIAL DE TRÁFICO (AV. PLANETARIO)

1. La garita de la entrada de la unidad por la Av. Planetario carece de aire acondicionado, siendo imposible tanto en invierno como en verano prestar servicio de vigilancia desde el interior, no permitiendo garantizar una adecuada temperatura de confort.

2. En la oficina se observa un afinamiento se puestos de trabajo en ocasiones hasta 12 personas con espacio reducido, por lo que el nivel de ruido y confort térmico no son los adecuados.

Está pendiente una remodelación integral de la unidad aprobada por Patrimonio. Aun así respecto al punto 1 no existe incidencia, caso de necesidad, solicitar unidad portátil.

CARABANCHEL

1. Existe gran cantidad de cableado suelto y/o sin embreadado en la sala de la emisora suponiendo riesgo de contactos eléctricos para los trabajadores.

Solucionada.

FUENCARRAL

CLIMATIZACION.

Desde hace más de seis meses viene estando totalmente roto y en malas condiciones, el ventanal del cuarto de área de descanso y comedor de la unidad, hace unas semanas llegando a caerse el ventanal entero al interior de la misma, motivado por el viento que hacía en el exterior, no ocasionando graves lesiones a ningún trabajador, por no encontrarse debajo en ese preciso momento; sí provocó desperfectos en el mobiliarios que allí se encontraba, teniendo que resguardarse de las condiciones climatológicas tapando dichos desperfectos con cartones y maderas.

La unidad no había dado parte al seguro, por lo que no se podía llevar a cabo la reparación.