

COMISIÓN PERMANENTE DEL COMITÉ DE SEGURIDAD, SALUD Y EMERGENCIAS

El mes de febrero se celebró la comisión de seguridad y Salud del ayuntamiento de Madrid. Los delegados de prevención de UPM detectaron deficiencias durante ese mes en las unidades de policía y deficiencias en los reglamentos de las funciones de los mismos. Se evaluaron los planes de autoprotección y simulacros de evacuación de las UIDS

UNIDAD DE EDUCACIÓN VIAL Y CÍVICA

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

UNIDAD DEL ESCUADRÓN

UID DE ARGANZUELA

UID DE LATINA

UID DE HORTALEZA

UID DE FUENCARRAL

UID DE CIUDAD LINEAL

UID DE CENTRO SUR

UID DE BARAJAS

UID DE APOYO LA SEGURIDAD

En todas ellas se detectaron fallos de organización y funcionamiento. Nos transmiten su pronta reparación y trabajar en la organización.

UID FUENCARRAL

- Puerta de acceso principal a la unidad
- Baldosas rotas junto a la puerta de acceso principal
- El baño masculino fuerte olor procedente de los urinarios cisternas rotas y canalización.
- La puerta de la emisora se bloquea no pudimos abrir.
- Todas las incidencias en proceso de reparación.

UID CIUDAD LINEAL

- Las puertas de acceso de la unidad automáticas estropeadas
- Las puertas de emergencia de toda la unidad presentan deficiencias.
- Todas las incidencias están cursadas pendientes de solucionar.
-

UID HORTALEZA

- El sistema de detección de incendios ni la alarma funciona.
- Está previsto el cambio y reparación de las misma.
- Nos manifiestan desde el la SGT de patrimonio, que ya existe presupuesto y ubicación para el cambio de la unidad.
-

UID ARGANZUELA

- El sistema detección de incendios ni la alarma funciona
- Está previsto el cambio y reparación de las mismas.

UID CENTRO SUR

- Los aparatos de aire acondicionado de la primera planta y Hall averiados
- Desde el departamento de mantenimiento se está trabajando para la reparación o sustitución.
-

UID LATINA

- Tejas sueltas en el tejado de la unidad.
- Incidencia solucionada.

UNIDAD DEL ESCUADRÓN

- Nivel elevado de estrés, mala organización y gestión de servicios.
- Se activa una evaluación de riesgos psicosociales en los cauces previstos a la normativa.
- TAQUILLAS DOBLES COMPARTIMENTADAS.
- Está prevista su progresiva adquisición a partir del 2019.

UID SAN BLAS

- Se consigue que se inicie la reparación de la rampa que tanto tiempo llevamos reclamando.

LIMPIEZA DE VEHÍCULOS POLICIALES

- Por parte de la subdirección económica administrativa hay un contrato en el cual se llevan los vehículos además de su desinfección desinsectación dos veces al año
- Se reclama para que a poder ser sea al menos una vez por semana, manifiestan que es subjetivo.

CISEM

- En relación con el asunto de emisión de gases infiltraciones desde las cocheras del parque 2 de bomberos a las plantas superiores ocupadas en el CISEM.
- Se localiza el problema y se toman las medidas oportunas.
- Información más detallada en página de salud laboral de UPM.

COMISIÓN PERMANENTE DEL COMITÉ DE SEGURIDAD, SALUD Y EMERGENCIAS

El mes de febrero se celebró la comisión de seguridad y Salud del ayuntamiento de Madrid. Los delegados de prevención de UPM detectaron deficiencias durante ese mes en las unidades de policía y deficiencias en los reglamentos de las funciones de los mismos. Se evaluaron los planes de autoprotección y simulacros de evacuación de las UIDS

UNIDAD DE EDUCACIÓN VIAL Y CÍVICA
UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD DEL ESCUADRÓN
UID DE ARGANZUELA
UID DE LATINA
UID DE HORTALEZA
UID DE FUENCARRAL
UID DE CIUDAD LINEAL
UID DE CENTRO SUR
UID DE BARAJAS
UID DE APOYO LA SEGURIDAD

En todas ellas se detectaron fallos de organización y funcionamiento. Nos transmiten su pronta reparación y trabajar en la organización.

UID FUENCARRAL

- Puerta de acceso principal a la unidad
- Baldosas rotas junto a la puerta de acceso principal
- El baño masculino fuerte olor procedente de los urinarios cisternas rotas y canalización.
- La puerta de la emisora se bloquea no pudimos abrir.
- Todas las incidencias en proceso de reparación.

UID CIUDAD LINEAL

- Las puertas de acceso de la unidad automáticas estropeadas
- Las puertas de emergencia de toda la unidad presentan deficiencias.
- Todas las incidencias están cursadas pendientes de solucionar.
-

UID HORTALEZA

- El sistema de detección de incendios ni la alarma funciona.
- Está previsto el cambio y reparación de las misma.
- Nos manifiestan desde el la SGT de patrimonio, que ya existe presupuesto y ubicación para el cambio de la unidad.
-

UID ARGANZUELA

- El sistema detección de incendios ni la alarma funciona
- Está previsto el cambio y reparación de las mismas.

UID CENTRO SUR

- Los aparatos de aire acondicionado de la primera planta y Hall averiados
- Desde el departamento de mantenimiento se está trabajando para la reparación o sustitución.
-

UID LATINA

- Tejas sueltas en el tejado de la unidad.
- Incidencia solucionada.

UNIDAD DEL ESCUADRÓN

- Nivel elevado de estrés, mala organización y gestión de servicios.
- Se activa una evaluación de riesgos psicosociales en los cauces previstos a la normativa.
- TAQUILLAS DOBLES COMPARTIMENTADAS.
- Está prevista su progresiva adquisición a partir del 2019.

UID SAN BLAS

- Se consigue que se inicie la reparación de la rampa que tanto tiempo llevamos reclamando.

LIMPIEZA DE VEHÍCULOS POLICIALES

- Por parte de la subdirección económica administrativa hay un contrato en el cual se llevan los vehículos además de su desinfección desinsectación dos veces al año
- Se reclama para que a poder ser sea al menos una vez por semana, manifiestan que es subjetivo.

CISEM

- En relación con el asunto de emisión de gases infiltraciones desde las cocheras del parque 2 de bomberos a las plantas superiores ocupadas en el CISEM.
- Se localiza el problema y se toman las medidas oportunas.
- Información más detallada en página de salud laboral de UPM.